



FAG Servis Bülteni



Arka Aksta Olası Yağ Kaçağı

Tahliye Valfi Arızası

Araç üreticisi: DAF


Modeller: CF
XF

Porya parça no.: 723 5005 10
723 5020 10

Güncel bilgiler için parça kataloğuna bakın

Yukarıda listelenen araçların arka aksları, çalışma sırasında oluşan aşırı basıncın aks muhafazasından serbest bırakılmasını sağlayan, nem ve kirin girmesini önleyen bir tahliye valfi ile donatılmıştır.

Tahliye valfleri çok uzun süreli çalıştırlarında daha az performans gösterebilir ya da tamamen çalışmaz hale gelebilirler. Bu aks muhafazasında aşırı basıncın oluşmasına neden olabilir bu durum da poryanın ve tekerlek rulmanlarının sızdırmazlık elemanlarına zarar verebilir veya yerinden çıkartabilir. Sonuç olarak poryadan yağ kaçağı meydana gelir.



Şekil 1: DAF CF veya XF aks modelleri için tahliye valfi

Dikkat!

Tahliye valfi, yeni porya veya tekerlek rulmanı monte edildiğinde bu alandaki bir yağ kaçağına karşı her zaman kontrol edilmelidir. Eğer mümkünse supap kontrol esnasında çıkartılmalıdır.



Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: + 90 212 385 35 84

www.repxpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER

REP>XPERT