



SERVICE INFO



テンショナー 534 0412 10 の組立説明書

メーカー： フォード

型式： Galaxy、Mondeo IV、
S-Max

エンジン： 1.8 TDCi

OE No. :

6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809

部品番号： 534 0412 10



画像 1：バージョン 1



画像 2：バージョン 2

上記の自動車では、出荷時に 2 つの異なるバージョンの補助ドライブ用テンショナーが取り付けられています。

バージョン 1 (画像 1) は、クランクシャフト振動ダンパーとの組み合わせでのみ使用できます。


バージョン 2 (画像 2) は、クランクシャフト振動ダンパーが搭載された自動車と、高剛性クランクシャフトプーリーが搭載された自動車の両方に取り付けることが可能です。

よって、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門では、バージョン 2 のテンショナーのみ提供しています。

シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門が提供するテンショナー 534 0412 10 を取り付けの際は、必ず古いテンショナーから取り外したボルトを付属の新しいボルト (画像 3) に交換してください。

さらに、クランクシャフト振動ダンパーを装備したエンジンでは、機械的に問題がないこと、ゴムや金属接合部が破損していないことを確認する必要があります。

クランクシャフト振動ダンパーに不具合がある場合は、交換してください。



画像 3：ボルト

注意：

テンショナーに同梱されている新しいボルトを使用する必要があります！



自動車メーカーの仕様を確認してください！

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、比較のみを目的としています。

