



## SERVICE INFO



# 修理セット 533 0116 10

## メルセデス・ベンツおよびフォルクスワーゲンのアセンブリドライブ

メーカー：メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン

### 型式：

メルセデス・ベンツ：

Cクラス(W202/S202/  
W203/S203/C203)、  
CLK(C208/A208)、  
Eクラス(W124/S124/  
C124/A124/W210/  
S210)、  
SLK(R170)、  
Mクラス(W163)、  
Vクラス/Vito(638/638/2)、  
Sprinter(901/902/903/904)

フォルクスワーゲン：LT 28-35 II、LT 28-46 II

### エンジンコード：

メルセデス・ベンツ：M111

フォルクスワーゲン：AGL

部品番号：533 0116 10 (セット)

### 修理セット 533 0116 10 の内容：

- ・ 1× テンションユニット 533 0084 30
- ・ 1× ダンパー 533 0055 20
- ・ 1× 転動体 (Ø110×29mm) 531 0551 20
- ・ 1× ナット (M10) \*
- ・ 1× カバー (Ø50×11mm) \*
- ・ 2× ねじ (M8×74mm) \*
- ・ 1× ねじ (M8×25mm) \*
- ・ 1× ねじ (M8×20mm) \*
- ・ 1× ねじ (M8×35mm) \*
- ・ 1× スプリングワッシャー (Ø8.2×16mm) \*

\* 個別には提供されていません。



画像 1：533 0116 10 - INA アセンブリドライブ向け修理セット  
(固定ねじを含む)

このアセンブリドライブ (画像 1) のすべての部品は、同じサービス寿命を実現するように設計されており、受ける摩耗量も同じです。

このため、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は、スペアパーツ市場で初めて、上記の自動車のアセンブリドライブ向けの修理セット (画像 1) を提供しました。

この修理キットはテンショナーアーム 531 0563 30 に代わるもので、プーリー、ダンパー、テンションユニットおよびすべての取り付け部品が含まれます。

アセンブリドライブで作業をする際は、すべてのベルトドライブ部品を交換することを推奨します。

自動車メーカーの仕様を確認してください！

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) または [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)