




SERVICE INFO – INA 0009



Optimeret strammerulle 531 0564 30

Bilernes producenter:	Seat, Volkswagen
Modeller:	
Seat	Cordoba, Ibiza
Volkswagen	Polo
Motor:	1.4i 16V (AFH)
Luk-AS-nr.:	531 0564 30
OE-nr.:	036 109 243 J 036 109 243 G (erstattet) 036 109 243 D (erstattet)



Billede 1: 531 0564 30 (set forfra)


Strammerulle 531 0564 30 (Sinus-Pulley) er en støj-optimeret strammerulle, specielt udviklet til de ovennævnte applikationer.

Bemærk:

Atypisk form for den kørende overflade er ingen produktionsfejl!

Røde linjer (billede 1 og 2, pile) viser rullens egenskaber.

Den diagonale vinkelhældning kan ses på strammerullens kørende overflade (billede 2).



Billede 2: 531 0564 30 (set fra siden)

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0009