

Polea tensora optimizada 531 0564 30

Fabricante:

Seat, Volkswagen

Modelo:

- Seat Polo
- Volkswagen Cordoba, Ibiza

Motor:

1.4i 16V (AFH)

N.º LuK AS:

531 0564 30

Ref. originales:

036 109 243 J
036 109 243 G (sustituida)
036 109 243 D (sustituida)




Fig. 1: 531 0564 30 (Parte frontal)




Fig. 2: 531 0564 30 (Vista lateral)

La polea tensora **531 0564 30** (Sinus-Pulley), optimizada para amortiguar los ruidos, se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones más arriba especificadas.

Las marcas rojas (**fig. 1 y fig. 2, flechas**) ponen de manifiesto las características.

La superficie de rodadura de la polea tensora muestra elevaciones que presentan un desvío diagonal (**fig. 2**).

Nota:

La superficie de rodadura deformada atípicamente **no** es ningún fallo de producción.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 11.2007

INA 0009

Salvo modificaciones técnicas

© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

