



SERVICE INFO – INA 0009



Optimerad spännrulle 531 0564 30

Tillverkare:	Seat, Volkswagen
Modeller:	
Seat	Cordoba, Ibiza
Volkswagen	Polo
Motor:	1.4i 16V (AFH)
LuK-AS-nr.:	531 0564 30
OE-nr.:	036 109 243 J 036 109 243 G (tidigare) 036 109 243 D (tidigare)




Bild 1: (visad framifrån)

Spännrulle 531 0564 30 (Sinus-Pulley) är vad beträffande buller, en optimerad spännrulle som har utvecklats speciellt för ovan angivna applikation.

OBS:

Den atypiskt formade slitbanan är inte ett tillverkningsfel!

De röda markeringarna (bild 1 och bild 2, pilar) förtydligar de speciella egenskaperna hos rullen.
På spännrullens slitbana finns diagonalt gående upphöjningar synliga (bild 2).




Bild 2: 531 0564 30 (sett från sidan)

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0009