



SERVICE INFO – INA 0010



Οπτικές διαφορές του τεντωτήρα 531 0280 10

Κατασκευαστές: Fiat, Lancia

Μοντέλα:

Fiat Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla,
Palio, Siena, Stilo

Lancia Dedra, Delta II, Lybra

Κινητήρας: 1.6 16V

Κωδ. LuK-AS: 531 0280 10

Κωδικός OE: 7173 4799
4641 6489 (αντικαταστάθηκε)
4679 2898 (αντικαταστάθηκε)



Η εικόνα 1: OE

Στα παραπάνω μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν δύο διαφορετικοί τύποι τροχαλίας τάσης.

Υπόδειξη:


Και οι δύο τύποι τροχαλίας τάσης είναι εγκεκριμένοι από τους κατασκευαστές των οχημάτων.

Η εικόνα 1 παρουσιάζει τις τροχαλίες τάσης που τοποθετούνται εργοστασιακά από τους κατασκευαστές οχημάτων.

Αυτές οι τροχαλίες τάσης παρέχονται στην αγορά ανταλλακτικών και από την INA.

Η τοποθέτηση και η ρύθμιση της τάσης του οδοντωτού ιμάντα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η εικόνα 2 παρουσιάζει την τροχαλία τάσης που παρέχουν οι κατασκευαστές οχημάτων ως ανταλλακτικό.



Η εικόνα 2: OES

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0010