



SERVICE INFO – INA 0026



Замена шкива генератора 535 0117 10

на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10

Производители: Dacia, Renault

Арт. номер старый: 535 0117 10

Арт. номер новый: 535 0105 10

ОЕ номер:

Renault 77 00 110 616

Генератор №: 82 00 323 137



Рисунок 3: Схема замены



Рисунок 4: Обзор специального инструмента



Рисунок 1: 535 0117 10

Шкива генератора 535 0117 10 (Рис. 1) более нет в наличии. Он заменен на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10 (Рис. 2).



Рисунок 2: 535 0105 10

- a. 400 0235 10 (Торх, короткий)
- b. 400 0201 10 (Торх, стандартный)
- c. 400 0200 10 (многогранный, стандартный)
- d. 400 0234 10 (многогранный, короткий)

Примечание к сборке:

1. Ослабьте натяжитель и снимите поликлиновый ремень
2. Проверьте все компоненты ременного привода на наличие повреждений - замените такие компоненты
3. Снимите оригинальный шкив ремня с генератора (см. рис. 3)
4. Смонтируйте шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10 с помощью соответствующего специнструмента (см. рис. 4)
5. Закрепите защитную крышку на шкив. Убедитесь, что она правильно установлена и плотно зафиксирована!
6. Установите поликлиновый ремень

Важно:

Выход из строя шкива генератора может влиять на работу ремня ГРМ и вызывать дорогостоящие повреждения двигателя.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0026