

SERVICE-INFO



Napotek za vzdrževanje pogonov pomožnih agregatov z motorji 1.9 TDI brez enosmerne sklopke generatorja

Proizvajalec vozil:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Modeli:

- Audi:** A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
Skoda: Octavia
Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI


Št. originalnega dela:
038 903 315 C (TU)*

Katal. št.: 533 0081 30 (SH)*

*) SH → napenjalna enota

V najslabšem primeru lahko zaradi prekomernega dinamičnega gibanja rebrastega klinastega jermenja pride do povečanja hrupa ali poškodbe napenjalca rebrastega klinastega jermenja.

! To povzroči okvaro celotnega sklopa pogona, zaradi česar se vozilo pokvari.




Slika 1: Napenjalna enota 533 0081 30 – vgrajena v motorje 1.9 TDI

Pomembno:

V agregatnih pogonih z napenjalno enoto 533 0081 30 (slika 1) je treba togo jermenico na generatorju zamenjati z enosmerno sklopko generatorja INA (slika 2).

Če je enosmerne sklopke generatorja že vgrajena, preverite, če deluje.



Slika 2: Menjava enosmerne sklopke generatorja

Uporaba enosmerne sklopke generatorja prinese bistveno razbremenitev znotraj agregatnega pogona za vse komponente.

Pri izbiri ustrezne enosmerne sklopke generatorja za konkretno vozilo si pomagajte z našimi katalogi.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 07.2009
INA 0037

Tehnične spremembe pridržane
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

