



SERVICE INFO



ベルトテンショナー 533 0086 30 の視覚的差異

自動車メーカー：
アウディ、フォード、セアト、
フォルクスワーゲン

型式：

アウディ： A6, 80
フォード： Galaxy
セアト： Alhambra, Cordoba,
Ibiza II, Inca, Toledo I
VW： Caddy II, Golf III,
Golf IV, Passat,
Polo, Sharan,
Vento,
Transporter T4


エンジン： 1.7 D、1.7 SDI
1.9 D、1.9 SDI、
1.9 TDI
2.4 D、2.5 D

OE-No.：

フォード：
95VW-10145-DA
1039808

VW グループ：
028 903 315 N (交換前)
028 903 315 R (新)

部品番号： 533 0086 30



画像 1：2つの M8x35 ボルトを使用した
INA 仕様



画像 2：2つの M8x22 ボルトを使用した
仕様

ベルトテンショナー 533 0086 30 を交換する際、上に示したバージョンを自動車に取り付けることができます。シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は現在、画像 1 に示したバージョンを提供しています。

どちらのバージョンも技術要件を満たしています。

注意：

ベルトテンショナー 533 0086 30 のフランジは厚みがあるため、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門から提供されているボルト（M8x35）を使用する必要があります（図 1）。



自動車メーカーの仕様を確認してください！