



SERVICE INFO – INA 0081



Οδηγίες τοποθέτησης

για τον τεντωτήρα 534 0412 10


Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλα:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Κινητήρας:	1.8 TDCi
Κωδικός OE:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Κωδικός ανταλλακτικού:	534 0412 10

Στα αυτοκίνητα τις λίστες, δύο διαφορετικοί κωδικοί του τεντωτήρα στον ιμάντα αξεσουάρ τοποθετούνται από το εργοστάσιο.

Η έκδοση 1 (εικόνα 1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με αποσβεστήρα κραδασμών.

Η έκδοση 2 (εικόνα 2) μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε αυτοκίνητα με αποσβεστήρα κραδασμού στροφάλου όσο και σε αυτοκίνητα με συμπαγή τροχαλία στροφάλου.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket ως εκ τούτου προσφέρει την έκδοση με τους 2 τεντωτήρες.



Εικόνα 3: βίδες

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.


Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr



Εικόνα 1: Έκδοση 1



Εικόνα 2: Έκδοση 2

Κατά την τοποθέτηση του τεντωτήρα 534 0412 10 που προσφέρεται από την Schaeffler Automotive Aftermarket είναι επιβεβλημένο να εξασφαλίζουμε την αφαίρεση της βίδας του παλιού τεντωτήρα και την αντικατάστασή της με την καινούρια που περιλαμβάνεται (εικόνα 3)

Επιπλέον, για κινητήρες με αποσβεστήρα κραδασμών του στροφάλου, πρέπει να ελεγχθεί αν είναι μηχανικά OK και αν υπάρχει ζημιά στον μεταλλικό/ελαστικό σύνδεσμο.

Αν ο αποσβεστήρας κραδασμών στροφάλου είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσοχή:

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη νέα βίδα που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τον τεντωτήρα!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0081

SCHAEFFLER
REXPPERT