



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Diferencias visuales

## en las poleas libres de alternador 535 0214 10 y 535 0229 10

Fabricante: Honda

Modelos: Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V

Motores: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Nº de artículo: 535 0214 10  
535 0229 10

Referencias originales: 31141-RBD-E02  
31141-RL0-G01



Figura 1: Polea libre de alternador 535 0214 10

Los modelos citados arriba pueden disponer de dos versiones de polea libre de alternador diferentes.

La figura 1 muestra la versión de primer equipo (izquierda) y la versión de recambio independiente (derecha) de la polea libre de alternador 535 0214 10.



Figura 2: Polea libre de alternador 535 0229 10

La figura 2 muestra la versión de primer equipo (izquierda) y la versión de recambio independiente (derecha) de la polea libre de alternador 535 0229 10.



Figura 3: Herramienta especial INA Número de artículo 400 0241 10

Para montar y desmontar la polea libre de alternador se necesita una herramienta especial (Figura 3).

Las poleas libres de alternador cumplen con todas las especificaciones técnicas y se diferencian únicamente en el aspecto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

