



SERVICE INFO – INA 0090



Οπτικές διαφορές Βραχίονας τάνυσης 534 0268 10 καλύπτει διάφορα μοντέλα Volvo

Κατασκευαστής: Volvo

Μοντέλα: C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90

Κινητήρες: 2.0 D, 2.4 D

Κωδικός ανταλλακτικού: 534 0268 10

Κωδικός OE: 31258153 (Εικόνα 1, δεξιά)
31330379 (Εικόνα 1, αριστερά)



Εικόνα 1: Σχεδιασμός της Schaeffler Automotive Aftermarket (δεξιά), άλλες εκδόσεις που παρέχονται από ανταγωνιστές (αριστερά)

Στα αυτοκίνητα που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούνται δύο βραχίονες τάνυσης που διαφέρουν στην εμφάνιση (Εικόνα 1). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία είναι όμοια και στις δύο εκδόσεις.

Για το λόγο αυτό, η Schaeffler Automotive Aftermarket παρέχει μόνο τον ένα σχεδιασμό.

Ο βραχίονας τάνυσης 534 0268 10 (εικόνα 1, δεξιά) καλύπτει και τους δύο σχεδιασμούς, πληροί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και διαφέρει μόνο στην εμφάνιση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0090