



SERVICE INFO – INA 0095



Změna vzhledu napínací kladky 534 0168 10

Výrobci: Land Rover, MG, Rover

Modely:


Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Motory:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Obj. č.: 534 0168 10

OE č.: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Obrázek 1: Vlevo je staré provedení, vpravo nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla modifikována napínací kladka s objednacím číslem 534 0168 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1 vlevo) a nové verze (obrázek 1 vpravo).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě verze se liší pouze optickým vzhledem, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0095