



SERVICE INFO – INA 0095



Ulkonäöllinen muutos hihnankiristimessä 534 0168 10

Autonvalmistajat: Land Rover, MG, Rover

Mallit:


Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Moottorit:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Tuotenumero: 534 0168 10

OE Nrot: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Kuva 1: Vasemmalla on vanha malli, oikealla uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin kiristin tilausnumerolla 534 0168 10.

Näissä huoltotiedoissa näkyvät nykyisen (kuva 1 vasemmalla) ja uuden version (kuva 1 oikealla) ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppejä.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!