



SERVICE INFO – INA 0095



Promjenjena konstrukcija natezne rollice Kat.Br. 534 0168 10

Model:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motor:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6


Rover: 1.2

Part no.: 534 0168 10

OE broj: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Slika 1: Stara izvedba (lijevo) i nova izvedba (desno)

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na nateznoj rolici Kat.Br. 534 0168 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1, lijevo) i nove izvedbe (Slika 1, desno).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

INA 0095

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

