




SERVICE INFO – INA 0095



Konstruksijska sprememba, ki zadeva napenjalno jermenico 534 0168 10

Model:	
Land Rover:	Freelander
MG:	ZR, ZS
Rover:	25
Motor:	
Land Rover:	1.8
MG:	1.4, 1.6
Rover:	1.2
Št. dela:	534 0168 10
Št. originalnega dela:	PQG100180 PQG100180A QVU 10022



Slika 1: Prejšnja konstrukcijska izvedba (na levi) in nova konstrukcijska izvedba (na desni)

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svojih izdelkov smo uvedli nekatere spremembe napenjalne jermenice s številko dela 534 0168 10.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti dosedanje (slika 1, leva) in nove različice (slika 1, desna).

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo mešane zaloge obeh tipov.

Izvedbi se razlikujeta samo po videzu. Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0095