



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Taqué hidráulico modificado

Fabricantes: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover

Modelos:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166,
GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I,
Coupe, Doblo, Marea, Multipla,
Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrío

Motor: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V,
2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Nº de artículo: 420 0050 10
420 0208 10

Referencias
originales:

Fiat: 464103078
73503122



Figura 1: Taqué hidráulico de accionamiento directo, versión anterior (izquierda) / versión nueva (derecha)

En los modelos citados arriba, los fabricantes de vehículos han modificado la altura del taqué hidráulico de accionamiento directo. Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece al respecto una versión modificada en el servicio postventa.

El nuevo taqué hidráulico de accionamiento directo es 2 mm más alto. A pesar de la diferente altura, ambas versiones son intercambiables, siempre que todos los taques montados en los motores mencionados sean de la misma altura. Las dos versiones no se diferencian técnicamente.

Los taqués hidráulicos de accionamiento directo deben sustituirse siempre de acuerdo con el tipo exacto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.



Figura 2: Taqué hidráulico de accionamiento directo, versión anterior (izquierda) / versión nueva (derecha)

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

