




SERVICE INFO – INA 0122




Az 531 0605 30 számú szíjfeszítő szemmel látható eltérése

Gyártó:	Mercedes-Benz
Modellek:	Citaro, Conecto
Motorok:	OM457, OM460
Cikksz.:	531 0605 30
OE sz.:	457 200 21 70 457 200 39 70



1. ábra: Régi kivitel



2. ábra: Új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján módosítottuk az 531 0605 30 cikkszámú szíjfeszítőt.

Jelen szerviz információ az eddigi (1. ábra) és az új változat (2. ábra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét változat csupán kinézetben különbözik egymástól, teljesítik a műszaki specifikációkat és korlátlanul fel lehet használni azokat.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0122