



SERVICE INFO – INA 0126



Diferențe de ordin vizual

Fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0267 10

Producători: Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Modele:

Citroën: C4 Aircross
Mitsubishi: ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot: 4008

Motorizare:

Citroën/Peugeot: 1.8 HDi
Mitsubishi: 1.8 DI-D, 2.2 DI-D

Nr. identificare
piesă:

535 0267 10

Nr. OE:

Mitsubishi: 1800A201, 1800A333



Figura 1: Design anterior



Figura 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0267 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0126