



## SERVICE INFO – INA 0126



# Wolne koło pasowe alternatora 535 0267 10

## Różnice optyczne

Producenci: Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Modele:

Citroën: C4 Aircross  
 Mitsubishi: ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III  
 Peugeot: 4008

Silniki:

Citroën/Peugeot: 1.8 HDi  
 Mitsubishi: 1.8 DI-D, 2.2 DI-D

Nr części 535 0267 10

Numer OE:

Mitsubishi: 1800A201, 1800A333



Foto 1: Poprzednia konstrukcja




Foto 2: Nowa konstrukcja

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja wolnego koła pasowego alternatora o numerze 535 0267 10.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!