



SERVICE INFO – INA 0134



Рокер 423 0079 10

Визуальное изменение

Производители: Audi, Seat, Skoda

Модели:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA), A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8), A4 Allroad (8KH, B8), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7), A7 Sportback (4GA), A8 (4H_), Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5), Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Двигатели: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI, 2.5 TFSI, 2.8 FSI

Арт. номер: 423 0079 10

ОЕ номера: 06E 109 409 L
06E 109 409 J



Рисунок 1: 423 0079 10 – Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

Для вышеуказанных моделей, конструкция гидравлического опорного элемента была изменена. Для данного гидравлического опорного элемента был присвоен новый оригинальный артикульный номер OEM.

Так как обе конструкции отличаются лишь внешне, компания Schaeffler Automotive Aftermarket продолжит реализовывать деталь новой конструкции под прежним артикульным номером 423 0079 10.

С технической точки зрения, возможна установка деталей как предыдущей, так и новой конструкций!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0134