



SERVICE INFO – INA 0147



Diferențele vizuale

Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0275 10

Producători:	BMW
Modele:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93)
Motorizare:	toate N43
Nr. identificare piesă:	535 0275 10



Figura 1: Design anterior

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0263 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.



Figura 2: Nou design

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0147