



SERVICE INFO – INA 0155



Рычаг натяжителя 534 0101 20

Необходимость усиления конструкции рычага натяжителя

Производители: Alfa, Fiat, Lancia

Модели:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Двигатели: 1.9 D

Арт. номера: 534 0101 20

Актуальное применение артикулов смотрите в онлайн каталоге



Рисунок 2: Рычаг натяжителя 534 0101 20 – новая конструкция



Рисунок 1: Рычаг натяжителя 5340101 20 – предыдущая конструкция

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает новые варианты рычагов натяжителей для перечисленных автомобилей (Рис. 2). Внешний вид практически не отличается от предыдущей конструкции (Рис. 1)

При установке поликлинового ремня в сочетании с новой конструкцией натяжителя необходимо приложить большее усилие для взведения рычага натяжителя. Технически, данный аспект не влияет на параметры натяжения поликлинового ремня.

При установке нового натяжителя, необходимо использовать новые болты из комплекта поставки.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0155