



SERVICE INFO – INA 0189



Τεντωτήρες 531 0535 20 και 531 0819 10

Προσέξτε τη σωστή διάταξη εγκατάστασης

Κατασκευαστές: Honda, Opel, Vauxhall

Μοντέλα:

Honda: Civic

Opel: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira


Vauxhall: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Κινητήρες: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Κωδικός 531 0535 20


ανταλλακτικού: 531 0819 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα 2: Αριστερά - Ο εσωτερικός κύλινδρος προσαρμογής του τεντωτήρα, έρχεται σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια τοποθέτησης του στη πλευρά του κινητήρα

Δεξιά - Ο εσωτερικός κύλινδρος προσαρμογής του τεντωτήρα, ΔΕΝ έρχεται σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια τοποθέτησης του στη πλευρά του κινητήρα



Για το λόγο αυτό φροντίστε να εξασφαλίσετε ότι η τροχαλία του τεντωτήρα, έρχεται σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια τοποθέτησής του (Εικ. 2, αριστερά) και ότι το άκρο του ελατηρίου τάνυσης, είναι σωστά αγκιστρωμένο πάνω στη βίδα συγκράτησής του (Εικ. 1).

Μετά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων του συστήματος χρονισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη σωστή ευθυγράμμιση του οδοντωτού ιμάντα.

Obrázek 1: Správná montážní poloha pružiny na aretačním čepu

Κατά την εγκατάσταση, το ελατήριο του τεντωτήρα, μπορεί να στριμωχτεί πίσω από την επιφάνεια τοποθέτησής του. Ως εκ τούτου, δεν κάθεται πλέον σωστά στην επιφάνεια τοποθέτησης της πλευράς του κινητήρα (Εικ. 2, δεξιά). Η τροχαλία του τεντωτήρα δεν είναι παραλληλισμένη με τα υπόλοιπα εξαρτήματα και ο οδοντωτός ιμάντας χρονισμού, δεν έχει ευθυγραμμιστεί.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0189

SCHAEFFLER
REPXPERT