



INA Service-Info



Spanrollen 531 0535 20 en 531 0819 10

Letten op correcte inbouwpositie

Fabrikanten: Honda, Opel, Vauxhall

Modellen:

Honda: Civic


Opel: Astra, Combo, Corsa, Meriva,
Mokka, Zafira

Vauxhall: Astra, Combo, Corsa, Meriva,
Mokka, Zafira


Motoren: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Artikelnr.: 531 0535 20
531 0819 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



Afbeelding 1: Correcte inbouwpositie van de veer op de borgbout



Afbeelding 2: Links – spanrol is over het volledige oppervlak op het opschroefvlak van de motor gemonteerd
Rechts – spanrol is niet over het volledige oppervlak op het opschroefvlak van de motor gemonteerd

Bij de montage kan de veer van de spanrol worden vastgeklemd. Daardoor ligt ze niet goed tegen het opschroefvlak van de motor (afbeelding 2, rechts). De spanrol is niet uitgelijnd met de overige componenten en de tandriem loopt schuin.

Daarom moet erop worden gelet dat de spanrol over het volledige oppervlak tegen het opschroefvlak van de motor ligt (afbeelding 2, links) en de veer op de borgbout correct ingehaakt is (afbeelding 1).

Na montage van de componenten van de distributieaandrijving moet ten slotte altijd worden gecontroleerd of de tandriem uitgelijnd is.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.