



INA INFO TECHNIQUE



Galet tendeur 531 0938 10

Respecter impérativement la direction de tension

Constructeurs : Geely, Volvo

Moteur : 1.5 litre essence

Référence INA : 531 0938 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Sur les moteurs des deux constructeurs Geely et Volvo, le galet tendeur 531 0938 10 doit être tourné dans des directions différentes pour tendre la courroie crantée.

Le galet tendeur doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour les moteurs du constructeur Geely, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les moteurs Volvo.

Si le sens de réglage n'est pas respecté, la tension de la courroie crantée risque de ne pas être correcte.



Image: Galet tendeur 531 0938 10

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT