



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Componentes modificados para cambios automáticos de Mercedes-Benz

Fabricantes: Mercedes-Benz

Código de transmisión:

W 5 A 300
(722.662/664/665/667/668/690)
W 5 A 330
(722.600 - 619/695 - 699)
W 5 A 380
(722.680 - 685)
W 5 A 400
(722.663/666/669/670/673 - 677)
W 5 A 580
(722.620 - 645/671/672/689)
W 5 A 900
(722.648/649)

Nº de artículo: 712 1620 10 (Set)

Consulte la asignación actual en los catálogos

En los cambios de Mercedes-Benz mencionados anteriormente, puede haber distintos rodamientos axial-radiales y casquillos para el árbol de accionamiento del embrague K2.

La nueva versión se identifica porque se han duplicado las agujas en la corona axial (Fig. 2). Esto aumenta la capacidad de carga del rodamiento. Las dimensiones del casquillo correspondiente se han adaptado debidamente al nuevo diseño.



Figura 1: Rodamiento axial-radial y casquillo (versión anterior)



Figura 2: Rodamiento axial-radial y casquillo (versión nueva)

Los componentes (rodamiento axial-radial y casquillo) están ajustados entre sí, de modo que no es posible combinar la versión nueva con la anterior.

El rodamiento axial-radial y el casquillo están sujetos al mismo desgaste, por lo que siempre deben cambiarse juntos en caso de reparación.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT