



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferentes raíles de deslizamiento

Cambio de diseño durante la construcción sin una delimitación clara

Fabricantes: Hyundai
Kia

Modelos: Accent III & IV
Elantra III, IV, V & VI
GETZ (TB)
i10, i20, i30, i40
iX20, iX35 (Tucson)
CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),
CRETA/CANTUS, CERATO I & III
OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,
TUCSON, VENGA

Referencias de los raíles de deslizamiento: 552 0167 10 (sin soporte de montaje), 552 0720 10 (con soporte de montaje)

Referencia de los conjuntos de cadenas de distribución: 559 1863 30 (sin soporte de montaje), 559 1863 31 (con soporte de montaje)

Consulte el catálogo de piezas para obtener información sobre la asignación actual

En los motores de los modelos indicados más arriba, los raíles de deslizamiento de la cadena de distribución se cambiaron durante el proceso de producción entre 2007 y 2012. Por este motivo, durante su reparación, es posible encontrar en ellos raíles de deslizamiento de distinto tipo. Los fabricantes no han delimitado claramente qué años de modelos o qué generaciones de motor están afectados por este cambio. Por lo tanto, la referencia del repuesto no se podrá saber con exactitud hasta que se haya inspeccionado la pieza instalada en el vehículo.

Hay raíles de deslizamiento con y sin soportes de montaje. Si se va a sustituir un raíl de deslizamiento sin soporte de montaje (figura 1), se deberá utilizar la referencia 552 0167 10. Además, este raíl de deslizamiento está incluido en el conjunto de cadena de distribución 559 1863 30.

El raíl de deslizamiento con soporte de montaje (número de artículo 552 0720 10, imagen 2) no está disponible individualmente. Está incluida en el conjunto de cadena de distribución con el número de artículo 559 1863 31.

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain, S.L.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es



Imagen 1: Raíl de deslizamiento sin soporte de montaje, referencia: 552 0167 10



Imagen 2: Raíl de deslizamiento con soporte de montaje, referencia: 552 0720 10

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!