



INA INFO TECHNIQUE



Guides chaînes différents

Modification de la conception pendant la période de fabrication sans indication clairement identifiable

Constructeur : Hyundai

Kia

Modèles :

Accent III & IV

Elantra III, IV, V & VI

GETZ (TB)

i10, i20, i30, i40

iX20, iX35 (Tucson)

CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),

CRETA/CANTUS, CERATO I & III

OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,

TUCSON, VENGA

Référence

des

guides

chaîne :

552 0167 10 (sans support de montage),

552 0720 10 (avec support de montage)

Référence

des kits de

distribution

par chaîne :

559 1863 30 (sans support de montage),

559 1863 31 (avec support de montage)

Pour l'affectation correcte des pièces, consulter notre catalogue

Pour les moteurs des modèles de véhicules ci-dessus, les guides chaîne ont été modifiés pendant la période de production entre 2007 et 2012. Pour cette raison, des guides chaîne différents peuvent être constatés lors d'une réparation. Aucune délimitation claire concernant l'année-modèle ou la génération de moteur concernée n'a été communiquée par le constructeur du véhicule. Par conséquent, la référence de la pièce de rechange ne peut pas être définie tant que la pièce installée sur le véhicule n'a pas été inspectée.

Il existe des guides chaîne avec et sans supports de montage. Si un guide chaîne sans support de montage (image 1) est remplacé, la référence 552 0167 10 doit être utilisée. En outre, ce guide chaîne est également compris dans le kit de distribution par chaîne réf. 559 1863 30.

Le guide-chaîne avec support de montage (image 2) n'est pas disponible individuellement sous la référence 552 0720 10 mais en tant qu'élément du kit de distribution par chaîne de référence 559 1863 31.

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr

www.repxpert.fr



Image 1 : Guide chaîne sans support de montage réf. : 552 0167 10



Image 2 : Guide chaîne avec support de montage réf. : 552 0720 10

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!