



INA INFORMAZIONE TECNICA



Diverse guide di scorrimento

Modifica del design durante il periodo di costruzione senza una chiara limitazione

Costruttore: Hyundai
Kia

Modelli: Accent III & IV
Elantra III, IV, V & VI
GETZ (TB)
i10, i20, i30, i40
iX20, iX35 (Tucson)
CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),
CRETA/CANTUS, CERATO I & III
OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,
TUCSON, VENGA

N. articolo
delle guide di
scorrimento: 552 0167 10 (senza staffa di montaggio)
552 0720 10 (con staffa di montaggio)

N. articolo
dei kit
catena di
distribuzione: 559 1863 30 (senza staffa di montaggio)
559 1863 31 (con staffa di montaggio)

Vedere il catalogo ricambi per l'assegnazione corrente

Per i motori dei modelli sopra citati, le guide di scorrimento della catena di distribuzione sono state modificate durante la produzione tra il 2007 e il 2012. Per questo motivo, durante una riparazione è possibile trovare diverse guide di scorrimento. Il costruttore del veicolo non ha comunicato alcuna chiara limitazione relativamente all'anno modello o alla relativa generazione di motori. Pertanto, il codice del ricambio corretto non può essere definito finché non sarà stato controllato il pezzo installato nel veicolo.

Vi sono guide di scorrimento con e senza staffe di montaggio. Se è presente sul veicolo una guida di scorrimento senza staffa di montaggio (figura 1), è necessario utilizzare il codice articolo 552 0167 10. Inoltre, questa guida di scorrimento è parte del kit catena di distribuzione 559 1863 30.

La guida di scorrimento con attacco di fissaggio (numero di articolo 552 0720 10, immagine 2) non è disponibile singolarmente. È inclusa nel kit della catena di distribuzione con numero di articolo 559 1863 31.



Figura 1: Guida di scorrimento senza staffa di montaggio, N. articolo: 552 0167 10



Figura 2: Guida di scorrimento con staffa di montaggio, N. articolo: 552 0720 10

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT