



INA Service-Info



Verschillende geleiderails

Ontwerpwijziging tijdens de bouwperiode zonder duidelijke afbakening

Fabrikant: Hyundai
Kia

Modellen: Accent III & IV
Elantra III, IV, V & VI
GETZ (TB)
i10, i20, i30, i40
iX20, iX35 (Tucson)

CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),
CRETA/CANTUS, CERATO I & III
OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,
TUCSON, VENGA

Artikelnr. van
geleiderails: 552 0167 10 (zonder montagebeugel)
552 0720 10 (met montagebeugel)

Artikelnr. van
distributiekettingsets: 559 1863 30 (zonder montagebeugel)
559 1863 31 (met montagebeugel)

Zie onderdelencatalogus voor huidige toewijzing

Voor de motoren van de bovengenoemde voertuigmodellen, zijn de geleiderails van de distributieketting gewijzigd tijdens de lopende productie tussen 2007 en 2012. Daarom kunnen tijdens een reparatie verschillende geleiderails worden aangetroffen. Er werd door de voertuigfabrikant geen duidelijke afbakening gecommuniceerd met betrekking tot het modeljaar of de relevante motorgeneratie. Daarom kan het artikelnummer van het vervangende onderdeel pas worden gedefinieerd nadat het onderdeel dat in het voertuig is gemonteerd, geïnspecteerd is.

Er zijn geleiderails met en zonder montagebeugels. Als een geleiderail zonder montagebeugel (afbeelding 1) wordt vervangen, moet het artikelnummer 552 0167 10 worden gebruikt. Bovendien is deze geleiderail ook opgenomen in distributiekettingset 559 1863 30.

De geleiderail met montagebeugel (artikelnummer 552 0720 10, afbeelding 2) is niet afzonderlijk verkrijgbaar. Deze is inbegrepen in de distributiekettingset met artikelnummer 559 1863 31.



Afbeelding 1: Geleiderail zonder montagebeugel artikelnr.: 552 0167 10



Afbeelding 2: Geleiderail met montagebeugel artikelnr.: 552 0720 10

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.