



## INA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Diferentes calhas deslizantes

## Alteração de design durante o período de construção sem delimitação clara

Fabricante: Hyundai  
Kia

Modelos: Accent III & IV  
Elantra III, IV, V & VI  
GETZ (TB)  
i10, i20, i30, i40  
iX20, iX35 (Tucson)  
CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),  
CRETA/CANTUS, CERATO I & III  
OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,  
TUCSON, VENGA

N.º de peça  
das calhas  
deslizantes: 552 0167 10 (sem suporte de montagem)  
552 0720 10 (com suporte de montagem)

N.º de peça  
do kit de  
correntes de  
distribuição: 559 1863 30 (sem suporte de montagem)  
559 1863 31 (com suporte de montagem)

Consulte o catálogo de peças para obter informações sobre a atribuição atual

No que diz respeito aos motores dos modelos de veículos acima indicados, as calhas deslizantes da corrente de distribuição foram alteradas durante o período de produção entre 2007 e 2012. Por este motivo, é possível que, durante uma reparação, sejam encontradas diferentes calhas deslizantes. O fabricante do veículo não comunicou qualquer delimitação clara relativamente ao ano do modelo ou à geração do motor em questão. Por conseguinte, o número de peça de substituição apenas pode ser definido após a inspeção da peça instalada no veículo.

Existem calhas deslizantes com e sem suportes de montagem. Se for substituída uma calha deslizante sem suporte de montagem (Figura 1), deve ser utilizado o n.º de peça 552 0167 10. Além disso, esta calha deslizante também se encontra incluída no kit de correntes de distribuição com o n.º de peça 559 1863 30.



Figura 1: Calha deslizante sem suporte de montagem, com n.º de peça 552 0167 10



Figura 2: Calha deslizante com suporte de montagem, com n.º de peça 552 0720 10

O trilho deslizante com suporte de fixação (número do artigo 552 0720 10, imagem 2) não está disponível individualmente. Ele está incluído no conjunto de corrente de comando com o número do artigo 559 1863 31.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain, S.L.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 Fax: 91 654 27 61  
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER  
REPXPERT