



ALTERNATEUR BMW 1502,1600
 Echange Standard

Code Carcasse : 01

FADAAL

 3599771202753

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	45 A
Fiche	PLUG100
Poulies	avec poulie
Info complémentaire	sans régulateur intégré
Pince	M8 B+
Voltage [V]	12 V

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
1500-2002 (1962-1971) - 1600	83 ch	04.1964 > 04.1968
1500-2002 (1962-1971) - 1800	90 ch	07.1969 > 09.1971
	90 ch	08.1963 > 09.1969
1500-2002 (1962-1971) - 1800 Ti	110 ch	10.1963 > 04.1968
	131 ch	10.1963 > 04.1968
1500-2002 (1962-1971) - 2000	90 ch	01.1970 > 11.1972
	100 ch	09.1968 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 Ti / Tilux	120 ch	01.1966 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 Tii	131 ch	12.1969 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 1602	85 ch	04.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1600/2	85 ch	12.1967 > 12.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1600 Ti	105 ch	09.1967 > 11.1969
1500-2002 (1962-1971) - 1802	90 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002	100 ch	02.1968 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Ti	120 ch	06.1968 > 04.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii	130 ch	04.1971 > 06.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Turbo	170 ch	01.1974 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1600-2	86 ch	12.1967 > 10.1971
1500-2002 (1962-1971) - 2002	100 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1600	85 ch	05.1971 > 04.1973
1500-2002 (1962-1971) - 1802	90 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002	100 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii	130 ch	01.1971 > 07.1975
1600 GT Coupe - 1.6	105 ch	10.1967 > 05.1969
2000-3.2 Coupe (E9) - C/CA	101 ch	10.1965 > 06.1970
2000-3.2 Coupe (E9) - CS	120 ch	10.1965 > 06.1970