




ALTERNATEUR BRAVA, BRAVO
 Intercambio estándar

Código de casco : 07

FADAAL

 3599771203569

DATOS TÉCNICOS

Corriente de carga alternador [A]	85 A
Fiche	PLUG381
Poleas	con polea para correa poli V
Info complémentaire	con regulador incorporado
Nº de información técnica	BT-35
Número de canales	6
Pinza	M8 B+
Tensión [V]	12 V

FOTOS


Antes de la instalación, compare la pieza recibida con la original para asegurarse de que se haya seleccionado la correcta y pueda instalarse en el vehículo. Si no sigue esta instrucción o las instrucciones de instalación, se anulará la garantía.

FIAT		
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V	147 ch	10.1995 > 07.1998
	154 ch	07.1998 > 10.2001
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 09.1998
	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000
MAREA (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 > 05.2002
MAREA (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA Weekend (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 > 05.2002
MAREA Weekend (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001

LANCIA		
LYBRA (839AX) - 2.0 20V	150 ch	09.2000 > 10.2005
	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V	150 ch	09.2000 > 10.2005
	154 ch	07.1999 > 09.2000