




Pistões Perkins Aplicação: TQ20B 6.354.4

MS Motor Service Brazil informa que os pistões 93 216/800/600 e Kits 93 216 960 – aplicáveis no motor TQ20B 6.354.4, tiveram sua chapa auto térmica eliminada e conseqüentemente a alteração dos

respectivos perfis e peso dos pistões, o que determinou a redefinição da folga de montagem de 0,05 mm para 0,10 mm, conforme identificado nas gravações no topo dos pistões (Fotos abaixo).



Pistão versão anterior



Pistão versão nova

Importante:

Recomenda-se não misturar na montagem do motor os pistões da versão anterior (SP 0,05 mm) com pistões da versão atualizada (SP 0,10 mm).