

Blue Print ADBP380001



Applicabile a:
Hyundai i10 2007 > 2013,
veicoli con guida a destra



IT

Cavo comando frizione

Problema

Il veicolo ha difficoltà a inserire la prima o la retromarcia e presenta un "punto d'attacco" incoerente quando si preme il pedale della frizione..

Questi problemi possono causare rumori provenienti dall'area del cambio, dando l'impressione di un possibile guasto alla frizione.

Causa

Il cavo della frizione è instradato attorno alla parte posteriore del motore per applicazioni su veicoli con guida a destra. Nel tempo, l'acqua e i detriti possono penetrare nel cavo e rimuovere il lubrificante, ciò può causare la formazione di ruggine sul cavo. Questo è particolarmente evidente all'estremità del cavo che si collega al pedale della frizione.

Soluzione

Prima di sostituire il cavo della frizione, controllare le condizioni della pedaliera, prestando attenzione alla zona in cui la pedaliera è fissata al corpo e dove passa il cavo della frizione, perché è un'area nota per la rottura. Ciò è dovuto allo stress eccessivo causato dal cavo difettoso. La pedaliera deve essere riparata o sostituita prima di continuare.

Una volta accertato che la pedaliera è in buone condizioni, scollegare il cavo frizione e sostituirlo con un nuovo cavo frizione Blue Print - ADBP380001.

Regolare il cavo, se necessario, all'altezza desiderata del pedale della frizione di 178 mm. Questo dovrebbe essere misurato dal pavimento al centro del pedale della frizione.

Controllare il "gioco libero" del pedale della frizione; questo dovrebbe misurare 10-15 mm prima che si avverta resistenza quando si preme il pedale della frizione.

Laddove il cavo della frizione si collega all'attuatore della frizione, dovrebbe avere 2-3 mm di "gioco libero" e può essere regolato utilizzando il connettore apposito.

Verificare che l'olio del cambio sia al livello corretto ed eventualmente rabboccare, quindi effettuare una prova su strada per verificare il funzionamento della frizione.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com