


**PI 1898**

 ¡Sólo para personal especializado!  
 1/1

# PRODUCT INFORMATION

## MODIFICACIÓN DE PRODUCTO

### COJINETE DE LA BIELA: MOTORES K9K DE RENAULT

Los clientes de Motorservice informan de que los semicojinetes de biela inferiores más estrechos de los motores K9K de Renault se desgastan frecuentemente de forma prematura.

Para contrarrestar este desgaste, Motorservice ha decidido ejecutar los semicojinetes inferiores del conjunto del cojinete de biela con la misma anchura de cojinete que los superiores.



Motor	Tipo de construcción	Material	Diámetro de eje [mm]	Orificio del cuerpo [mm]	Anchura del cojinete [mm]	Esesor de pared [mm]	Nivel de repar. [mm]	N.º de artículo
K9K	PL	St/B/G	43,960	47,610	20,60	1,808	STD	77 837 600
			43,980	47,628				
			43,710			1,933	0,25	77 837 610
			43,730					
			43,460			2,058	0,50	77 837 620
			43,480					
			43,210			2,183	0,75	77 837 630
			43,230					

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.