



**PI 1610**

Uniquement pour professionnels !

1/2

# PRODUCT INFORMATION

## TROIS NOUVELLES POMPES À HUILE BF POUR MAN

### MOTEURS D20.66 ET D26.76 (EURO II – VI)

| Constructeur de véhicules : MAN                    |                                | Produit : pompe à huile mécanique |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Application                                        | Moteur                         | N° de réf.*                       | N° BF         |
| TGA, TGS, TGX,<br>Lion's Coach, Jetliner, Skyliner | D20.66 ; D26.76 (Euro II – VI) | 51.05103-5036                     | 20 1402 20660 |
|                                                    |                                | 51.05103-5037                     | 20 1402 26760 |
|                                                    |                                | 51.05103-5038                     | 20 1402 26761 |

Ces pompes à huile BF sont le produit d'un développement de MS Motorservice International GmbH et sont exclusivement proposées en seconde monte.

La construction optimisée permet d'éviter des causes de pannes bien connues, qui peuvent survenir sur les pompes à huile installées en usine à l'origine.

#### LES AVANTAGES EN BREF

- Un kit de pièces de rechange complet avec toutes les vis et tous les joints nécessaires.
- Les pompes à huile sont livrées pré-assemblées.
- La sécurité contre les pannes est augmentée grâce à une construction améliorée, pour des données de puissance identiques.
- Chaque pompe à huile est testée sur le banc d'essai avant la livraison.
- Avantage économique par rapport au kit OE.
- Livraison avec instruction de montage.



20 1402 20660

20 1402 26760

20 1402 26761



Pompes à huile MAN

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

\* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

**PI 1610**Uniquement pour professionnels !  
2/2

N° d'article 20 1402 20660

**Le n° d'article 20 1402 20660 comprend :**

| Élément de construction           | Nombre | Réf. *                                                                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couvercle de la pompe à huile     | 1      | <b>51.05103-5036;</b><br>51.05103-0132; 51.05103-0129                        |
| Couronne                          | 1      | 51.05104-0251; 51.05104-0246;<br>51.05104-0233                               |
| Pignon de la pompe à huile        | 1      | 51.05104-0234                                                                |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1      | 51.05105-5000; 51.05105-0070                                                 |
| Joint torique 22 x 2              | 1      | 06.56936-1150; 06.56331-0251                                                 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35   | 1      | 06.02099-0380; 06.02094-4511                                                 |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5        | 1      | 06.21649-0003; 06.21641-0604;<br>51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20    | 9      | 06.03216-8204 ; 06.03216-6204                                                |



N° d'article 20 1402 26760

**Le n° d'article 20 1402 26760 comprend :**

| Élément de construction           | Nombre | Réf. *                                                                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couvercle de la pompe à huile     | 1      | <b>51.05103-5037</b>                                                         |
| Couronne                          | 1      | 51.05104-0252; 51.05104-0244                                                 |
| Pignon de la pompe à huile        | 1      | 51.05104-0245                                                                |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1      | 51.05105-5002                                                                |
| Joint torique 22 x 2              | 1      | 06.56936-1150; 06.56331-0251                                                 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35   | 1      | 06.02099-0380; 06.02094-4511                                                 |
| Joint torique 25,12 x 1,78        | 1      | 06.56936-1328                                                                |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5        | 1      | 06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257;<br>64.90490-0065; 64-90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20    | 8      | 06.03216-8204 ; 06.03216-6204                                                |



N° d'article 20 1402 26761

**Le n° d'article 20 1402 26761 comprend :**

| Élément de construction           | Nombre | Réf. *                                                                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couvercle de la pompe à huile     | 1      | <b>51.05103-5038</b>                                                         |
| Couronne                          | 1      | 51.05104-0251; 51.05104-0246;<br>51.05104-0233                               |
| Pignon de la pompe à huile        | 1      | 51.05104-0234                                                                |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1      | 51.05105-5000; 51.05105-0070                                                 |
| Joint torique 22 x 2              | 1      | 06.56936-1150; 06.56331-0251                                                 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35   | 1      | 06.02099-0380; 06.02094-4511                                                 |
| Joint torique 25,12 x 1,78        | 1      | 06.56936-1328                                                                |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5        | 1      | 06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257;<br>64.90490-0065; 64-90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20    | 8      | 06.03216-8204; 06.03216-6204                                                 |