



SI 1542
Solo per personale esperto!
1/1

SERVICE INFORMATION

FARFALLA DI REGOLAZIONE: DANNI DA CORROSIONE

NEI VEICOLI BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Adatti per		Prodotto: Farfalla di regolazione (diesel)		
Citroën, Fiat, Iveco, Peugeot		N. Pierburg	Ricambio per*	N. rif.*
Fiat/Iveco	Daily IV C15/C18/S18 Ducato 3.0 JTD	7.01754.10.0	7523D 7.01754.07.0	504105594; 504264089; 504345917; 71724299; 71724302
Peugeot	Boxer III 3.0HDI			163638
Citroën	Jumper 3.0 HDi			163671/163676

CONTESTAZIONI POSSIBILI:

- Funzionamento d'emergenza
- Farfalla di regolazione non funzionante
- P0638 "Comando valvola valvola a farfalla – circuito interrotto"

Nei veicoli sopra elencati l'acqua o l'umidità possono penetrare attraverso il giunto di accoppiamento del cavo di collegamento. La penetrazione di umidità all'interno della farfalla di regolazione può causare gravi danni, provocandone l'avaria.

Verificare che sul connettore di montaggio della farfalla di regolazione o sul giunto di accoppiamento del cavo non vi siano tracce di corrosione o umidità. In caso affermativo sostituire la farfalla di regolazione e il cavo.

Nei veicoli riportati sopra, a partire dall'inizio della serie è stata montata una farfalla di regolazione con n. di riferimento 7523D. Tale farfalla di regolazione è stata sostituita da una farfalla di regolazione Pierburg durante la produzione di serie (dal 2009).



Farfalla di regolazione (evidenziata in rosso) nel vano motore di un Iveco Daily 3.0 l



Sguardo all'interno di una farfalla di regolazione danneggiata



Giunto di accoppiamento con tracce di umidità e corrosione



Connettore di montaggio con tracce di corrosione

La farfalla di regolazione 7523D montata fino al 2009 può essere sostituita servendosi del cavo adattatore 4.07360.49.0 con una farfalla di regolazione Pierburg 7.01754.10.0. Il cavo adattatore è impermeabilizzato contro l'umidità.

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.