



**PI 1898**  
Nur für Fachpersonal!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## PRODUKTVERÄNDERUNG

### PLEUELLAGER – RENAULT K9K MOTOREN

Kunden von Motorservice berichten, dass die schmäleren unteren Pleuellagerschalen bei den Renault K9K Motoren häufig frühzeitig verschleifen.

Um diesem Verschleiß entgegenzuwirken, hat sich Motorservice dazu entschieden, die untere Lagerschale des Pleuellagersatzes in der gleichen Lagerbreite auszuführen wie die obere Lagerschale.



Motor	Bauart	Werkstoff	Wellendurchmesser [mm]	Gehäusebohrung [mm]	Lagerbreite [mm]	Wanddicke [mm]	Rep.-Stufe [mm]	Art. Nr.
K9K	PL	St/B/G	43,960	47,610	20,60	1,808	STD	77 837 600
			43,980			47,628		1,933
			43,710	2,058		0,50	77 837 620	
			43,730	2,183		0,75	77 837 630	
			43,460					
43,480								
			43,210					
			43,230					

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.