


PI 1857

 Uniquement pour professionnels !
1/1

INFORMATION PRODUIT

PISTONS ET TIGES DE BIELLE POUR MOTEURS 1,8 TFSI ET TSI

Constructeur	Code moteur	Année de construction	Référence piston	Référence tige de bielle
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

Les pistons des moteurs 1,8 TFSI et TSI de série ont été modifiés. Les nouveaux pistons sont équipés de segments racleurs d'huile en trois parties optimisés et d'un axe à revêtement DLC. Dans la mesure où cette modification entraîne un élargissement du diamètre de l'axe du piston de 21 mm à 23 mm, la tige de bielle doit être remplacée avec le piston.

Motorservice propose désormais des pistons et tiges de bielles adaptés sur le marché de la seconde monte. Les tiges de bielle sont vendues comme jeu pour moteur de 4 pièces car leur poids doit coïncider parfaitement.



ATTENTION

Afin d'éviter les balourds dus à des différences de poids entre les composants, Motorservice recommande de remplacer tous les pistons et tiges de bielles d'un moteur en même temps.



TIGE DE BIELLE 50 009 180

PISTON 41 197 600

