



PI 2036

¡Sólo para personal especializado!
1/1

PRODUCT INFORMATION

DIFERENCIA ENTRE LOS JUEGOS DE ANILLOS DE PISTÓN DE SCANIA

MS Motorservice Brazil para aclarar cualquier duda sobre la diferencia entre el juego de anillos de pistón de Scania 80 00364 1 0 000, un artículo ya vigente en portafolio, y el juego de anillos 80 00364 1 1 000 lanzado en mayo de 2021, a través de nuestro ProductNews 4, informa que:

El juego de anillos 80 00364 1 0 000 tiene el anillo del 3er canal con el perfil en forma de “hendidura”, como se muestra en la siguiente imagen:



El juego de anillos 80 00364 10000 se utiliza para pistones fabricados en aluminio.



El juego de anillos 80 00364 1 1000 tiene el anillo del 3er canal con el perfil en forma de “agujero”, como se muestra en la siguiente imagen:



El juego de anillos 80 00364 1 1000 se utiliza para pistones articulados, es decir, tapa de acero y faldón de pistón de aluminio.



Lista de juegos de kits de motor que contienen los respectivos juegos de anillos.

Equipo original	Código de conjunto de motor (juego)	Juego de anillo que compone el kit	Configuración de anillo del 3er canal
Scania	99353966	800036410000	Anillo de 3er canal con perfil “hendidura”
	99353963	800036410000	
	99374960	800036410000	
	99374963	800036410000	
	99496960	800036410000	
	99496962	800036410000	
	40368960	800036411000	
	40368961	800036411000	Anillo de 3er canal con perfil de “agujero”

Los juegos de anillos sueltos deben venderse para su reemplazo de acuerdo con la aplicación de su respectivo juego de motor (kit), como se especifica en la tabla anterior.

Para más información y preguntas, comuníquese con el departamento de asistencia técnica por correo electrónico. soporte.tecnico@br.rheinmetall.com