



注意



经过服务站整套保养之后，如果您2004-2007年出厂的XJ系列（X350或X358）车辆提示“CATS SYSTEM FAULT”（CATS系统故障），请联系阿尔诺特，以便获得由阿诺特提供的免费EBM电子旁路模块。

参考套件 #21-7927

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。（欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com）