

Produkt Infoblatt Delphi	28307309
spezielle Werkzeuge benötigt? Nein	
Produktspezifische I	nformationen
Programm Ja C3I code (20 Steller	INDA37
Freischalten Nein	L7ØXRZRHE6 LWD89K\$RYZ
Anpassungswerte zurücksetzer Nein	S A5514 8-087
Bluten Ja 30 s mit lose Stecke	er starten!!
Einstellung_1 Nein	
Einstellung_2	
Anziehdrehme	omente
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+ 90° + 90°
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern 33 Nm	
Montageanle	itungen
	ofehlung: Dichtring ersetzen
	fehlung: Kraftstofffilter erneuern
Pfand bedingungen:	
-äußerlich intakt,	
-kein mechanischer Schaden,	
-nicht demontiert,	