

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445010272

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm

Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Handförderpumpe in Rücklauf während sta

Einstellung_1

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Abschaltventil

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.