

<b>Produkt Infobla</b>	att	Rober	t Bosch	0445110212
spezielle Werkzeuge benöt	igt? Nein			
	Produkts	spezifis	che Information	en contraction
Programm		IMA code (		KXXXX XXX
			,	
Freischalten	Nein			
Anpassungswerte zurücksetze	er <mark>Nein</mark>			
Bluten	Nein			
Einstellung_1				
Einstellung_2				
		nziehdr	ehmomente	
Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf			9 Nm (2 stuck gleichmaßi	g anziehen)
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern			23 Nm	40. 22 Non
Einlasskrümmer			M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, N	//8: 22 NM
	N.	lontage	eanleitungen	
	IV	iontage	camenungen	
Dichtring erneuern				
Empfehlung: Dichtung einla	ass erneuern			

## Pfand bedingungen:

- -äußerlich intakt,
- -kein mechanischer Schaden,
- -nicht demontiert,
- -keine starke Korrosion.





