


Information du produit

Robert Bosch

0445020002

Besoin des outils spéciaux? Oui

Bloquage du vilebrequin par pige



Information spécifique du produit

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Programmer | <input type="checkbox"/> Non | |
| Déconnecter | <input type="checkbox"/> Non | |
| Réinitialiser les valeurs d'adaption | <input type="checkbox"/> Non | |
| Purger | <input type="checkbox"/> Oui | 30 s mettre en contact |
| Réglage sur moteur_1 | <input type="checkbox"/> Non | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Réglage sur moteur_2 | <input type="checkbox"/> -- | |
| | | |
| | | |

Couples de serrage

| | |
|--|---------------------------------|
| fixation de flasque du pompe à carburant | 25 Nm |
| connexion de carburant | 20 Nm |
| Connections tubes hautes pression | 20 Nm sur pompe, 27 Nm sur rail |
| roue motrice sur pompe à carburant | 30 Nm |
| tendeur de distribution | 40 Nm |
| bouchon vilebrequin | 200 Nm |

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.