

Information du produit

Robert Bosch

0445110135

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (8 caractères)

Faites attention avec programmation que cylindre 1 est côté boîte de vitesse.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

4 Nm + 65°

Connections tubes hautes pression

23 Nm

boulon EGR valve

10 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

