

Information du produit

Robert Bosch

0445110175

Besoin des outils spéciaux? Oui

Aide au serrage d'injecteurs lors du montage

Information spécifique du produit

Programmer Non


Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Oui

alignement de l'injecteur avec des outils spéciaux (alignement)



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 40 Nm, après déserrer, ensuite 32 Nm

Connections tubes hautes pression 25 Nm

bouchon de couvercle de soupape 10 Nm

boulon de joint de l'injecteur 1: 10 Nm 2: 19 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace les baques d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

